

## 江東区立中学校耐震化状況

平成22年3月現在

学 校 名		校 舎				屋 内 運 動 場			
		建築年度	I s 値	耐震状況	補強年度	建築年度	I s 値	耐震状況	補強年度
1	深川第一中	S.50	0.73	補強済	H.21	S.50	0.73	補強済	H.21
2	深川第二中	S.52	0.77	補強済	H.21	S.52	0.77	補強済	H.21
3	深川第三中	H.19	新耐震	新耐震		H.19	新耐震	新耐震	
4	深川第四中	S.51	0.74	補強済	H.21	S.51	0.74	補強済	H.21
5	深川第五中	H.12	新耐震	新耐震		H.12	新耐震	新耐震	
6	深川第六中	S.46	0.78	補強済	H.19	S.48	0.73	補強済	H.19
7	深川第七中	H.1	新耐震	新耐震		H.1	新耐震	新耐震	
8	深川第八中	H.16	新耐震	新耐震		H.16	新耐震	新耐震	
9	辰巳中	S.51	0.71	補強済	H.19	S.52	0.75	補強済	H.19
10	東陽中	S.59	新耐震	新耐震		S.59	新耐震	新耐震	
11	亀戸中	S.55	0.73	補強済	H.19	S.55	0.80	補強済	H.19
12	第二亀戸中	S.38	0.71	補強済	H.17	H.4	新耐震	新耐震	
13	第三亀戸中	H.2	新耐震	新耐震		H.2	新耐震	新耐震	
14	大島中	S.48	0.77	補強済	H.20	S.49	0.83	補強済	H.20
15	第二大島中	S.43	0.71	補強済	H.20	S.44	0.91	補強済	H.20
16	大島西中	S.56	0.76	補強済	H.21	S.56	新耐震	新耐震	
17	砂町中	S.41	0.80	補強済	H.18	H.1	新耐震	新耐震	
18	第二砂町中	S.42	0.71	補強済	H.17	S.61	新耐震	新耐震	
19	第三砂町中	S.43	0.73	補強済	H.20	H.7	新耐震	新耐震	
20	第四砂町中	S.61	新耐震	新耐震		S.61	新耐震	新耐震	
21	南砂中	S.51	0.74	補強不要		S.53	0.72	補強済	H.21
22	第二南砂中	S.58	新耐震	新耐震		S.58	新耐震	新耐震	

建築年度は、複数の棟が存在する場合は、最も古い棟の建設年度を記載