



## 1-2 専門家の評価の概要（12月25日公表時）

### （1）空気調査結果

建物1階部分、屋外及び地下ピット内のいずれの空気についても、前回の調査結果（10月1日公表）と同様に、科学的な視点から安全は確保された状態にあると考えられる。

### （2）地下水質調査結果

前回の調査結果（10月1日公表）と比べ、濃度が上昇傾向を示した地点や低下傾向を示した地点も存在しているが、全体的に見れば、大きく汚染状況が変化した傾向は確認できない。

## 2 第10回「豊洲市場における地下水等管理に関する協議会」の開催について

### 2-1 開催日

令和3年1月22日（金）～2月4日（木）

（新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面開催）

### 2-2 報告事項

#### （1）空気・地下水質調査結果について

- ・過去1年間分の調査結果を改めて報告
- ・専門家は、「今後とも、空気調査、地下水質調査を継続し状況を確認するとともに、正確な情報を公表することが重要である」と評価

#### （2）地下水位の状況について

- ・過去1年間分の水位データを改めて報告
- ・専門家は、「引き続き、地下水位の変動を踏まえ、地下水管理システムを適切に運用していくことが重要である」と評価


#### （3）地下水位上昇抑制対策について

- ・豊洲市場の地下水位は、地下水管理システムにより適切に管理されているが、より効率的に地下水管理を行うため、6街区の一部で有孔管配置を試行し、その有効性を確認
- ・専門家は、「この手法は有効であると考えられ、施工後のモニタリングにより、有効性を確認することが必要」と評価

#### 対策箇所



#### 対策概念図



#### （4）地下ピット内の床面補修工事について（完了報告）

- ・ピット内の維持管理として実施した、床面コンクリート及び目地シールの補修工事が完了したことを報告
- ・専門家は、「引き続き、地下ピット内の維持管理を適切に実施することが大切」と評価

