

## 江東区立富士見高原学園 主な工事履歴

年度	工事件名	工事概要
H28 (2016)	江東区立富士見高原学園浄化槽ポンプその他機械設備改修工事	浄化槽用ポンプ改修 厨房便所改修に伴う給排水設備工事
	江東区立富士見高原学園浄化槽ポンプ電源その他電気設備改修工事	浄化槽のポンプ電源改修 厨房便所改修に伴う電気設備工事
	江東区立富士見高原学園各所改修工事	【玄関棟】 玄関棟庇・軒垂木補修 19.2m 【B・C棟】 バルコニー柱・手摺・床材補修、渡り廊下雨漏補修 【食堂棟】 内前室便所改修（洋便器化） 1.1㎡ 【体育館棟】 バスケットボールゴール補修工事 1カ所 【C・D棟】 畳表替え工事 167畳 【A～D棟】 網戸改修工事 51箇所 【各棟】 階段手摺設置工事 13.7m 【外部】 外部手洗い改修工事 1カ所 【各所】 その他改修工事
H27 (2015)	江東区立富士見高原学園屋内運動場その他電気設備改修工事	屋内運動場アリーナ部分24灯LED照明化、 運動場用トイレ照明取替
	江東区立富士見高原学園屋内運動場便所その他給排水設備改修工事	屋内運動場トイレ改修
	江東区立富士見高原学園A・B宿泊棟外壁その他改修工事	【A・B宿泊棟】 屋根塗装改修886㎡ 外壁塗装改修1,142㎡ 畳表替え約200帖 廊下床張替37㎡ 【屋内運動場】 トイレ全面改修16㎡
H26 (2014)	江東区立富士見高原学園受変電設備その他改修工事	変電設備改修工事 外灯改修工事
H25 (2013)	江東区立富士見高原学園屋内運動場外部その他改修工事	屋内運動場外部改修 便所改修
	江東区立富士見高原学園給食室給湯設備その他改修工事	給食室、配膳室給湯設備及び、浴室前便所給排水設備改修工事
H23 (2011)	江東区立富士見高原学園消火栓配管その他復旧工事	消火栓配管復旧及び消火栓ポンプ取替 給水配管、給湯配管、排水設備等復旧
	江東区立富士見高原学園自動火災報知設備その他改修工事	自動火災報知設備改修 非常・業務放送設備改修 非常用発電機取替
H21 (2009)	江東区立富士見高原学園耐震補強その他工事	建築：耐震補強工事及びそれに伴う内外装改修 電気：照明取替、コンセント、スピーカー盛替 電灯盤・スピーカー取替、配線盛替 機械：水栓類盛替、ガス管盛替 便所衛生器具取替、暖房機取替、ガス管盛替 便所配管盛替、消火栓配管盛替、換気扇新設
	江東区立富士見高原学園防災設備取替その他工事	防災設備他取替 ガス漏れ警報設備のガス検知器、中継器、制御盤取替 照明器具、換気扇の一部取替
	江東区立富士見高原学園外構その他改修工事	車両通路改修 給食室小荷物専用昇降機改修
H19 (2007)	江東区立富士見高原学園C棟便所その他改修工事	C棟便所改修 52㎡ 食堂前便所改修 12㎡ 体育館庇補修 渡り廊下改修
	江東区立富士見高原学園C棟便所給排水設備その他改修工事	便所2衛生器具及び配管取替 浴室用ボイラーの取替 便所及びボイラー室の照明器具、換気扇等取替 脱衣室サイクルファン取付 宿泊棟コンセント増設

年度	工事件名	工事概要
H18 (2006)	江東区立富士見高原学園A棟便所その他改修工事	A棟便所改修 51㎡ 厨房タイル・建具改修 渡り廊下屋根補修
	江東区立富士見高原学園機械設備改修工事	A棟便所の衛生器具及び配管の更新 厨房フードの取替え
H17 (2005)	江東区立富士見高原学園浴槽改修工事	男女浴槽改修 ウレタン防水38㎡ タイル張替 32㎡
	江東区立富士見高原学園給水管改修工事	体育館、管理棟、厨房、浴室の地中埋設給水管の漏水部分改修
	江東区立富士見高原学園管理人棟その他改修工事	管理人棟改修 ビニルクロス張替63㎡、畳取替16.5畳、障子張替16本、 襖張替22本外 食堂棟改修工事 厨房タイル張替3㎡ 外部改修工事 破風板・外壁板取替外
H16 (2004)	江東区立富士見高原学園給水設備改修工事	宿泊棟（A,B,C,D棟）地中埋設給水管の漏水部分改修
H15 (2003)	江東区立富士見高原学園便所改修工事	女子宿泊棟便所改修工事21㎡及び保健室便所改修工事2㎡
	江東区立富士見高原学園便所給水衛生設備改修工事	女子学習室前便所及び保健室内便所改修
H12 (2000)	江東区立富士見高原学園消火栓外部配管改修工事	外部露出配管改修 11箇所 × 6メートル
	江東区立富士見高原学園宿泊棟照明設備改修工事	宿泊棟等照明器具取替
	江東区立富士見高原学園外壁その他改修工事	外壁塗装（屋内運動場棟その他8棟）1,554㎡ 屋根その他塗装2,608㎡ 畳表替え 184畳 襖貼替え 296枚
H11 (1999)	江東区立富士見高原学園受水槽改修その他工事	受水槽取替 FRP製サンドイッチ 2.5×1.5×2H 給食室内湯用ボイラー（飲用・洗浄用）取替
H10 (1998)	江東区立富士見高原学園外壁その他改修工事	正門整備1、外壁・屋根塗装（補修共）食堂床補修、昇降口及び 管理人棟玄関床・巾木補修
H8 (1996)	江東区立富士見高原学園オイルタンク取替工事	オイルタンク・配管取替
H7 (1995)	江東区立富士見高原学園渡り廊下改修その他工事	渡り廊下改修、風呂場改修
H6 (1994)	江東区立富士見高原学園給湯ボイラー取替その他工事	
H5 (1993)	江東区立富士見高原学園渡り廊下改修工事	
	江東区立富士見高原学園ガス配管改修工事	
H4 (1992)	江東区立富士見高原学園便所改修その他工事	
	江東区立富士見高原学園ガス遮断弁取付工事	
H元 (1989)	宿泊棟補修工事	
S63 (1988)	富士見高原学園各所補修工事	
S58 (1983)	江東区立富士見高原学園増築工事	
	富士見高原学園外構その他工事	

年度	工事件名	工事概要
S57 (1982)	富士見高原学園ボイラー取替工事	
S52 (1977)	富士見高原学園外壁補修工事	
S47 (1972)	富士見高原学園運動場舗装その他工事	
S46 (1971)	富士見高原学園運動場舗装その他工事	
S45 (1970)	江東区立富士見高原学園（仮称）弱電設備工事	
	東京都江東区立富士見高原学園運動場造成その他工事	運動場造成、軒先排水溝、土留及び排水、来客室庭整備、電話設備、外灯、非常通報ベル、放送設備、インターホン設備、その他雑工事、屋外流し給排水
S44 (1969)	江東区（仮称）富士見高原学園新築工事	木造平屋建及び1階RC造2階S造 延べ面積2,077㎡ 電気、給水衛生設備