

土壌汚染情報公開台帳

整理番号	108-24001	調製年月日・契機	令和6年5月24日	第116条の2第1項
所在地	江東区北砂一丁目221番の一部、221番9の一部 (地番)		江東区北砂一丁目1番2号	(住居表示)
訂正年月日・契機	令和8年4月20日・116条の3第3項			
工場又は指定作業場の名称 (土地の改変に係る事業の名称)	合資会社江東自動車整備工業所	面積	26.36 m ² (汚染地)	26.36 m ² (調査)
汚染状況調査の方法について特筆すべき事項				
当該土地において講じられた健康被害の防止又は 周辺地下水汚染拡大の防止のための措置がある場合は、その内容		掘削除去		
当該土地に第122条第1項第2号の土壌がある場合は、その旨 (汚染の原因が水面埋立材に由来する場合は、その旨)				
当該土地が第54条第3項第1号に該当する場合は、その旨				
当該土地が第55条第3項に該当する場合は、その旨				
当該土地が土壌汚染対策法の規定に基づき要措置区域又は形質 変更時要届出区域に指定された区域を含む場合は、その旨				
備考		地下水モニタリング未実施		
土壌の汚染状況	報告受理年月日	特定有害物質の種類	適合しない基準項目	汚染状況調査の受託者
	令和6年4月9日	鉛及びその化合物	含有量基準・溶出量基準	株式会社フィールド・パートナーズ
	令和6年4月9日	ベンゼン	適合	株式会社フィールド・パートナーズ

