

土壌汚染情報公開台帳

(案件No. 14)

整理番号	108-24001	調製年月日・契機	令和6年5月24日	・	第116条の2第1項
所在地	江東区北砂一丁目 2 2 1 番の一部、 2 2 1 番 9 の一部（地番）江東区北砂一丁目 1 番 2 号（住居表示）				
訂正年月日・契機		令和8年4月20日・116条の3第3項 令和8年9月8日・116条の3第3項			
工場又は指定作業場の名称 （土地の改変に係る事業の名称）	合資会社江東自動車整備工業所		面積	0.00 m ² （汚染地）	26.36 m ² （調査）
汚染状況調査の方法について特筆すべき事項					
当該土地において講じられた健康被害の防止又は 周辺地下水汚染拡大の防止のための措置がある場合は、その内容			掘削除去		
当該土地に第122条第 1 項第 2 号の土壌がある場合は、その旨 （汚染の原因が水面埋立材に由来する場合は、その旨）					
当該土地が第54条第 3 項第 1 号に該当する場合は、その旨					
当該土地が第55条第 3 項に該当する場合は、その旨					
当該土地が土壌汚染対策法の規定に基づき要措置区域又は形質変 更時要届出区域に指定された区域を含む場合は、その旨					
備考			令和8年9月8日 汚染地面積変更（26.36m ² → 0m ² ）		
土壌の汚染状況	報告受理年月日	特定有害物質の種類	適合しない基準項目		汚染状況調査の受託者
	令和6年4月9日	鉛及びその化合物	含有量基準・溶出量基準		株式会社フィールド・パートナーズ
	令和6年4月9日	ベンゼン	適合		株式会社フィールド・パートナーズ

(環境確保条例第118条の2)

土壤污染情報公開台帳

(案件No. 14)

[illegible]