

(環境確保条例第118条の2)

土壌汚染情報公開台帳

(案件No. 13)

整理番号	108-23002	調製年月日・契機	令和6年 3月 25日		第116条第1項第1号			
所在地	江東区亀戸6丁目57番5、57番16、57番17			(地番)	江東区亀戸6丁目57番17号		(住居表示)	
訂正年月日・契機		令和6年8月13日・第116条の3第1項、令和6年10月3日・第116条の3第3項						
工場又は指定作業場の名称 (土地の改変に係る事業の名称)		第一産業株式会社 亀戸駅前SS (令和5年11月2日廃止)		面積	0	m ² (汚染地)	433.25	m ² (調査)
汚染状況調査の方法について特筆すべき事項								
当該土地において講じられた健康被害の防止又は 周辺地下水汚染拡大の防止のための措置がある場合は、その内容			掘削除去					
当該土地に第122条第 1 項第 2 号の土壌がある場合は、その旨 (汚染の原因が水面埋立材に由来する場合は、その旨)								
当該土地が第54条第 3 項第 1 号に該当する場合は、その旨								
当該土地が第55条第 3 項に該当する場合は、その旨								
当該土地が土壌汚染対策法の規定に基づき要措置区域又は形質 変更時要届出区域に指定された区域を含む場合は、その旨								
備考			令和6年9月9日汚染地面積変更 (100m ³ →0m ³)					
土壌の汚染状況	報告受理年月日	特定有害物質の種類		適合しない基準項目		汚染状況調査の受託者		
	令和6年2月20日	鉛及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社アールズ環境ソリューションズ		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準				
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準				

(環境確保条例第118条の2)

土壤污染情報公開台帳

(案件No. 13)

[illegible]