

土壌汚染情報公開台帳

(案件No. 18)

整理番号	108-24005	調製年月日・契機	令和7年3月26日				第116条第1項第1号、第116条の3第1項					
所在地	江東区白河四丁目3番3、3番28、3番29				(地番)		江東区白河四丁目7番13号				(住居表示)	
訂正年月日・契機		令和7年6月30日 第116条の3第3項										
工場又は指定作業場の名称 (土地の改変に係る事業の名称)		松田硝子工芸（株）第二工場(令和5年11月2日廃止)				面積	413.75 m ² （汚染地）		413.75 m ² （調査）			
汚染状況調査の方法について特筆すべき事項					土壌汚染対策法に基づいた調査(法との重複案件)							
当該土地において講じられた健康被害の防止又は 周辺地下水汚染拡大の防止のための措置がある場合は、その内容					一部掘削除去、地下水揚水							
当該土地に第122条第1項第2号の土壌がある場合は、その旨 (汚染の原因が水面埋立材に由来する場合は、その旨)												
当該土地が第54条第3項第1号に該当する場合は、その旨												
当該土地が第55条第3項に該当する場合は、その旨												
当該土地が土壌汚染対策法の規定に基づき要措置区域又は形質 変更時要届出区域に指定された区域を含む場合は、その旨					形質変更時要届出区域(指－1543号)							
備考												
土壌の汚染状況	報告受理年月日	特定有害物質の種類			適合しない基準項目				汚染状況調査の受託者			
	令和6年11月14日	ふっ素及びその化合物			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準				株式会社フィールド・パートナーズ			
					含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準							
					含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準							

(環境確保条例第118条の2)

土壤污染情報公開台帳

(案件No. 18)

[illegible]