

(環境確保条例第118条の2)

土壌汚染情報公開台帳

(案件No. 3)

整理番号	108-20003	調製年月日・契機	令和2年11月30日	第116条第1項第2号
所在地	江東区新砂三丁目 2 4 8 1 番 2 4 (地番) 江東区新砂三丁目 1 0 番 1 号 (住居表示)			
訂正年月日・契機	令和2年12月23日・第116条の3第1項、第116条の3第3項			
工場又は指定作業場の名称 (土地の改変に係る事業の名称)	砂町合材工場(砂町アスコン株式会社)(主要な施設の一部除却)	面積	160 m ² (汚染地)	542.3 m ² (調査)
汚染状況調査の方法について特筆すべき事項				
当該土地において講じられた健康被害の防止又は 周辺地下水汚染拡大の防止のための措置がある場合は、その内容		同一区画内仮置き後埋め戻し		
当該土地に第122条第1項第2号の土壌がある場合は、その旨 (汚染の原因が水面埋立材に由来する場合は、その旨)				
当該土地が第54条第3項第1号に該当する場合は、その旨				
当該土地が第55条第3項に該当する場合は、その旨				
当該土地が土壌汚染対策法の規定に基づき要措置区域又は形質 変更時要届出区域に指定された区域を含む場合は、その旨		環境確保条例117条重複案件		
備考				
土壌の汚染状況	報告受理年月日	特定有害物質の種類	適合しない基準項目	汚染状況調査の受託者
	令和2年10月9日	トリクロロエチレン	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	興亜開発株式会社
			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	
			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	

(環境確保条例第118条の2)

土壤污染情報公開台帳

(案件No. 3)

[illegible]