

土壌汚染情報公開台帳

(案件No. 6)

整理番号	108-21003	調製年月日・契機	令和4年1月24日				第116条第1項第1号、第116条の3第1項			
所在地	江東区毛利一丁目2番1の一部		(地番)		江東区毛利一丁目4番1号		(住居表示)			
訂正年月日・契機		令和4年6月29日・第116条の3第3項								
工場又は指定作業場の名称 (土地の改変に係る事業の名称)		西濃運輸株式会社錦糸町支店 (平成16年頃主要な施設の一部除却)			面積	0	m ² (汚染地)	239.17	m ² (調査)	
汚染状況調査の方法について特筆すべき事項										
当該土地において講じられた健康被害の防止又は 周辺地下水汚染拡大の防止のための措置がある場合は、その内容			掘削除去							
当該土地に第122条第1項第2号の土壌がある場合は、その旨 (汚染の原因が水面埋立材に由来する場合は、その旨)										
当該土地が第54条第3項第1号に該当する場合は、その旨										
当該土地が第55条第3項に該当する場合は、その旨										
当該土地が土壌汚染対策法の規定に基づき要措置区域又は形質 変更時要届出区域に指定された区域を含む場合は、その旨										
備考			令和4年2月2日 汚染地面積変更 (164.6m ² →0m ²)							
土壌の汚染状況	報告受理年月日	特定有害物質の種類	適合しない基準項目				汚染状況調査の受託者			
	令和3年6月16日	鉛及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準				株式会社ダイセキ環境ソリューション			
			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準							
			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準							

(環境確保条例第118条の2)

土壤污染情報公開台帳

(案件No. 6)

[illegible]