



主要施設の紹介(旧松本橋～小名木川)



イメージ図



公園内の整備計画について

- 主要施設の紹介
- サクラの本数
- 生物の保全計画
- 公園拡幅
- 自転車対策
- 工事スケジュール

サクラの本数について

サクラ

現 況



サクラの本数について

サクラ



根元開口空洞



キノコ発生

サクラの本数について


整備前

現況のサクラの本数
217本

サクラの本数について

整備前

現況のサクラの本数
217本



**存置：183本
(84%)**
**新植：93本
(42%)**
**伐採：34本
(15%)**

サクラの本数について

整備前

整備後

現況のサクラの本数
217本


→ 存 置 : **1 8 3 本**
 (84%)
→ 新 植 : **9 3 本**
 (42%)
→ 伐 採 : **3 4 本**
 (15%)

→ **存置+新植
:276本
(128%)**



公園内の整備計画について

- 主要施設の紹介
- サクラの本数
- 重要種の保全計画
- 公園拡幅
- 自転車対策
- 工事スケジュール

重要種の保全計画について(両生類・爬虫類)



アズマヒキガエル



クサガメ 40