


横十間川水辺の散歩道における通行止めについて

ご利用の皆様には、大変ご迷惑をおかけしております。横十間川水辺の散歩道において、コンクリート舗装版のひび割れおよび沈下が発生したため、利用者様の安全を確保するために通行止めを行っております。

1 通行止め箇所

江東区大島二丁目（清水橋東側）
～江東区大島一丁目（大島橋東側）

位置図



2 散歩道等の現状



沈下ひび割れ



上物撤去後の内部



木製デッキの老朽化



支柱（H鋼）の腐食

3 開放時期について

護岸整備工事に先立ち、令和6年度には、散歩道を撤去する予定となっております。

したがって、新たな散歩道整備工事の完了後に開放することといたします。

利用者の皆様には多大なご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

江東区

お問い合わせ先：施設保全課水辺と緑の事務所
03-5683-5581