

江東区立小学校耐震化状況

平成22年3月現在

学 校 名		校 舎				屋 内 運 動 場			
		建築年度	I s 値	耐震状況	補強年度	建築年度	I s 値	耐震状況	補強年度
1	明 治 小	S . 5 5	0.74	補強不要		H . 2 1	新耐震	新耐震	
2	深 川 小	S . 4 7	0.71	補強済	H . 1 6	S . 4 7	0.73	補強済	H . 1 6
3	八 名 川 小	S . 4 6	0.72	補強済	H . 1 7	S . 4 8	0.75	補強済	H . 1 7
4	臨 海 小	S . 4 9	0.71	補強済	H . 1 9	S . 4 9	0.71	補強済	H . 1 9
5	越 中 島 小	S . 5 4	0.74	補強済	H . 2 1	S . 5 5	1.39	補強済	H . 2 1
6	数 矢 小	S . 5 3	0.74	補強済	H . 2 0	S . 5 3	0.76	補強済	H . 2 0
7	平 久 小	S . 4 9	0.76	補強済	H . 1 0	S . 4 9	1.24	補強済	H . 1 0
8	東 陽 小	S . 4 5	0.73	補強済	H . 1 3	S . 4 6	0.76	補強済	H . 1 3
9	南 陽 小	S . 5 0	0.73	補強済	H . 1 5	S . 5 0	0.90	補強不要	
10	川 南 小	S . 5 0	0.82	補強済	H . 1 3	S . 5 1	0.87	補強済	H . 1 3
11	扇 橋 小	S . 4 9	0.76	補強済	H . 1 2	S . 4 9	0.77	補強済	H . 1 2
12	元 加 賀 小	S . 4 7	0.81	補強済	H . 1 4	S . 4 8	0.81	補強済	H . 1 4
13	毛 利 小	S . 5 4	0.72	補強済	H . 2 0	S . 5 4	1.11	補強済	H . 2 0
14	東 川 小	S . 4 7	0.72	補強済	H . 1 1	S . 4 7	0.74	補強済	H . 1 1
15	豊 洲 小	H . 1 1	新耐震	新耐震		H . 1 1	新耐震	新耐震	
16	豊 洲 北 小	H . 1 8	新耐震	新耐震		H . 1 8	新耐震	新耐震	
17	東 雲 小	S . 5 3	0.75	補強済	H . 2 1	S . 5 3	1.52	補強済	H . 2 1
18	枝 川 小	S . 5 8	新耐震	新耐震		S . 6 0	新耐震	新耐震	
19	辰 巳 小	S . 4 2	0.73	補強済	H . 1 9	S . 4 3	0.71	補強済	H . 1 9
20	第二辰巳小	S . 4 7	0.71	補強済	H . 1 4	S . 4 8	1.11	補強済	H . 1 4
21	第一亀戸小	H . 7	新耐震	新耐震		H . 7	新耐震	新耐震	
22	第二亀戸小	S . 4 2	0.75	補強済	H . 1 7	S . 5 3	0.97	補強済	H . 1 7
23	香 取 小	S . 4 2	0.70	補強済	H . 1 8	H . 2	新耐震	新耐震	
24	浅間豎川小	S . 6 1	新耐震	新耐震		S . 4 7	0.83	補強不要	
25	水 神 小	H . 2	新耐震	新耐震		H . 2	新耐震	新耐震	
26	第一大島小	H . 1 7	新耐震	新耐震		H . 1 7	新耐震	新耐震	
27	第二大島小	S . 4 2	0.71	補強済	H . 1 8	S . 5 3	1.26	補強済	H . 1 8
28	第三大島小	H . 1 1	新耐震	新耐震		H . 1 1	新耐震	新耐震	
29	第四大島小	S . 6 3	新耐震	新耐震		S . 6 3	新耐震	新耐震	
30	第五大島小	S . 4 2	0.71	補強済	H . 1 8	S . 3 7	1.07	補強済	H . 1 8
31	大島南央小	H . 2 0	新耐震	新耐震		H . 2 0	新耐震	新耐震	
32	砂 町 小	S . 3 8	0.77	補強済	H . 1 0	S . 6 0	新耐震	新耐震	
33	第二砂町小	S . 5 1	0.72	補強済	H . 1 5	S . 5 1	2.38	補強済	H . 1 5
34	第三砂町小	H . 1 4	新耐震	新耐震		H . 1 4	新耐震	新耐震	
35	第四砂町小	S . 4 2	0.77	補強済	H . 1 0	S . 6 2	新耐震	新耐震	
36	第五砂町小	H . 2 1	新耐震	新耐震		H . 2 1	新耐震	新耐震	
37	第六砂町小	S . 4 3	0.76	補強済	H . 1 8	S . 4 0	0.73	補強済	H . 1 8
38	第七砂町小	S . 4 3	0.70	補強済	H . 1 7	S . 4 1	0.95	補強済	H . 1 7
39	小名木川小	S . 4 2	0.71	補強済	H . 2 0	S . 3 7	0.78	補強済	H . 2 0
40	東 砂 小	S . 4 8	0.71	補強済	H . 1 2	S . 4 8	0.72	補強不要	
41	北 砂 小	S . 5 0	0.73	補強済	H . 1 9	S . 5 0	0.78	補強済	H . 1 9
42	南 砂 小	S . 5 4	0.72	補強済	H . 2 1	S . 5 5	0.87	補強済	H . 2 1
43	亀 高 小	S . 5 1	0.73	補強済	H . 2 1	S . 5 2	0.88	補強済	H . 2 1

建築年度は、複数の棟が存在する場合は、最も古い棟の建設年度を記載