

## 保育園の緊急安全点検実施状況について

### 1 経緯

令和元年5月大津市で発生した園外保育中の園児の交通事故を受け、江東区では、引率ルートの確認や適正な引率保育士数の配置徹底など、園外活動における安全確保についての注意喚起と安全点検を実施した。さらに令和元年6月に国が決定した「未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急対策」に基づき、道路管理者、交通管理者とともに、危険箇所の合同点検と対策の検討を進めてきた。

### 2 各保育園の安全対策の実態把握

各保育園に対し、園外活動を行うエリアの危険箇所の自主点検及び安全確保策の実施状況の報告を求めた。また、散歩マニュアル及び散歩マップの提出を求めた。

### 3 危険箇所の合同点検

各保育園が行った自主点検の結果、園単独では対策ができない箇所について園の要望を受け、道路管理者及び交通管理者との合同点検を実施した。

#### (1) 合同点検実施園数

自主点検報告園数	合同点検実施要望園数	合同点検済み園数
197	104	104

#### (2) 合同点検実施箇所数（別園・同箇所の重複を含む）

合同点検要望箇所数	対策検討箇所数	現状維持等 ※
312	73	239

※ 歩道幅が難しい場所や、交通ルール・マナーの啓発で改善可能と判断されたもの等

#### 4 対策の進捗状況（令和3年8月末日時点）

合同点検後、合同検査で特定した対策検討箇所については、道路管理者及び交通管理者が順次対策を実施している。

##### (1) 対策進捗状況（区管轄分）

対策済み箇所数	対策予定箇所数 ※
66箇所	8箇所

※ 対応予定箇所は、すべて交通管理者が対応予定

##### (2) 対策内容内訳

信号機時間延長等の信号機改良	22箇所
ガードレールやボラードの設置	21箇所
路面標示や注意看板の設置	10箇所
歩道拡幅等の道路改良	6箇所
その他	7箇所

#### 施工例



ガードレール増設（亀戸一丁目）



歩車道分離線設置（森下三丁目）