

令和8年3月10日

土木部施設保全課

## 小名木川沿いの一方通行の区道のさらなる交通安全策を 求める陳情について

### 1 塩の道橋（大島側）の道路状況について

#### (1) 現地写真

①写真撮影方向（西から東）



幅員：約 2.87m

※1 歩道は道路区域外

②写真撮影方向（西から東）



幅員：約 2.60m

※2 歩道有効幅員：約 1.17m

③写真撮影方向（西から東）



幅員：約 2.92m

※3 歩道は道路区域外

④写真撮影方向（東から西）



幅員：約 2.90m

※4 歩道は道路区域外

〈写真撮影方向図〉

